



Figura 3-1. Localización de las Perforaciones

4 DESCRIPCION DE LOS ESTRATOS

Los principales estratos encontrados en el sitio fueron los siguientes:

5 RECOMENDACIONES

Figura 5-1. Clasificación del Tipo de Perfil de Suelo



PERFORACION H-04

PERFORACION H-05

PERFORACION H-05

PERFORACION H-06**ERFORACION H-06**

--	--

[illegible]

--	--

100

JUAN R. DIAZ G. DE M.
INGENIERO CIVIL
LICENCIA N° 85-006-023

Firma

LEV. 18 DEL 26 DE ENERO DE 1989
JUNTA TECNICA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

PROYECTO:
CONSTRUCCION DE NUEVO EDIFICIO INSTITUCIONAL
POLICLINICA DR. MANUEL DE JESUS ROJAS
PROPIEDAD DE LA CAJA DEL SEGURO SOCIAL DE PANAMA
UBICADO EN LA URB. VILLA MONICA, CARRETERA INTERAMERICANA
DISTRITO DE AGUADULCE, PROV. DE COCLE, REPUBLICA DE PANAMA

riva s.a.
S.A.I.I.C.F.A.

ES-01

POLICLINICA DR. MANUEL DE JESUS ROJAS

Revision No.	FECHA
REVISION #1	23-AGO-2012
REVISION #2	19-FEB-2013
REVISION #3	27-FEB-2013
REVISION #4	10-MAR-2013
REVISION #5	18-MAR-2013
REVISION #6	02-MAY-2013
REVISION #7	28-JUN-2013

JEFE DE
DEPARTAMENTO

DIRECTOR DE
INGENIERIA Y ARQUITECTURA

ESTUDIO DE SUELO

DE