TABLA DE COLUMNAS Y ZAPATAS

UBICACION	COLUMNA	PEDESTAL	ACERO PEDESTALES	ZAPATA	ACERO ZAPATAS
A-0'	WF 10 X 49	0.40 X 0.40	8#5 EST #3 @ .25	1.10 X 1.10 X 0.25	5#4 A/D
A-1	WF 10 X 49	0.40 X 0.40	8#5 EST #3 @ .25	1.30 X 1.30 X 0.25	6#4 A/D
A-3	WF 10 X 49	0.40 X 0.40	8#5 EST #3 @ .25	1.50 X 1.50 X 0.25	5#5 A/D
A-6	WF 10 X 49	0.40 X 0.40	8#5 EST #3 @ .20	1.40 X 1.40 X 0.25	7#4 A/D
A-9	WF 10 X 49	0.40 X 0.40	8#5 EST #3 @ .25	1.30 X 1.30 X0.25	7#4 A/D
A-12	WF 10 X 49	0.40 X 0.40	8#5 EST #3 @ .25	1.40 X 1.40 X 0.25	5#5 A/D
A-13	WF 10 X 49	0.40 X 0.40	8#5 EST #3 @ .20	1.50 X 1.50 X 0.25	5#5 A/D
A-15	WF 10 X 49	0.40 X 0.40	8#5 EST #3 @ .25	1.50 X 1.50 X 0.25	5#5 A/D
A-17	WF 10 X 49	0.40 X 0.40	8#5 EST #3 @ .25	1.50 X 1.50 X 0.25	5#5 A/D
A-19	WF 10 X 49	0.40 X 0.40	8#5 EST #3 @ .25	1.60 X1.60 X 0.25	5#5 A/D
A-20	WF 10 X 49	0.40 X 0.40	8#5 EST #3 @ .25	1.70 X 1.70 X 0.30	6#5 A/D
A-21	WF 10 X 49	0.40 X 0.40	8#5 EST #3 @ .25	1.60 X 1.60 X 0.30	6#5 A/D
A-22	WF 10 X 49	0.40 X 0.40	8#5 EST #3 @ .25	1.60 X 1.60 X 0.30	6#5 A/D
A-23	WF 10 X 49	0.40 X 0.40	8#5 EST #3 @ .25	1.60 X 1.60 X 0.30	6#5 A/D
A-25	WF 10 X 49	0.40 X 0.40	8#5 EST #3 @ .25	1.40 X 1.40 X 0.25	6#4 A/D
A-27	WF 10 X 49	0.40 X 0.40	8#5 EST #3 @ .25	1.40 X 1.40 X 0.25	6#4 A/D
A-30	WF 10 X 49	0.40 X 0.40	8#5 EST #3 @ .25	1.60 X1.60 X 0.25	9#4 A/D
A-31	WF 10 X 49	0.40 X 0.40	8#5 EST #3 @ .25	1.60 X1.60 X 0.25	8#4 A/D
AA-8	T 4 X 4X 1/4	0.30 X 0.30	4#5 EST #3 @ .20	0.60 X 0.60 X 0.25	4#4 A/D
AA-9	T 4 X 4X 1/4	0.30 X 0.30	4#5 EST #3 @ .25	0.60 X 0.60 X 0.25	4#4 A/D
AA-12	T 4 X 4X 1/4	0.30 X 0.30	4#5 EST #3 @ .25	0.60 X 0.60 X 0.25	4#4 A/D
AA-14	T 4 X 4X 1/4	0.30 X 0.30	4#5 EST #3 @ .20	0.60 X 0.60 X 0.25	4#4 A/D
AA-16	T 4 X 4X 1/4	0.30 X 0.30	4#5 EST #3 @ .25	0.60 X 0.60 X 0.25	4#4 A/D
AA-18	T 4 X 4X 1/4	0.30 X 0.30	4#5 EST #3 @ .25	0.60 X 0.60 X 0.25	4#4 A/D
AB-8	T 4 X 4X 1/4	0.30 X 0.30	4#5 EST #3 @ .20	0.60 X 0.60 X 0.25	4#4 A/D
AB-9	T 4 X 4X 1/4	0.30 X 0.30	4#5 EST #3 @ .25	0.60 X 0.60 X 0.25	4#4 A/D
AB-12	T 4 X 4X 1/4	0.30 X 0.30	4#5 EST #3 @ .25	0.60 X 0.60 X 0.25	4#4 A/D
AB-14	T 4 X 4X 1/4	0.30 X 0.30	4#5 EST #3 @ .20	0.60 X 0.60 X 0.25	4#4 A/D
AB-16	T 4 X 4X 1/4	0.30 X 0.30	4#5 EST #3 @ .25	0.60 X 0.60 X 0.25	4#4 A/D
AB-18	T 4 X 4X 1/4	0.30 X 0.30	4#5 EST #3 @ .25	0.60 X 0.60 X 0.25	4#4 A/D
AC-8	T 4 X 4X 1/4	0.30 X 0.30	4#5 EST #3 @ .20	0.60 X 0.60 X 0.25	4#4 A/D
AC-9	T 4 X 4X 1/4	0.30 X 0.30	4#5 EST #3 @ .25	0.60 X 0.60 X 0.25	4#4 A/D
AC-12	T 4 X 4X 1/4	0.30 X 0.30	4#5 EST #3 @ .25	0.60 X 0.60 X 0.25	4#4 A/D
AC-14	T 4 X 4X 1/4	0.30 X 0.30	4#5 EST #3 @ .20	0.60 X 0.60 X 0.25	4#4 A/D
AC-16	T 4 X 4X 1/4	0.30 X 0.30	4#5 EST #3 @ .25	0.60 X 0.60 X 0.25	4#4 A/D
AC-18	T 4 X 4X 1/4	0.30 X 0.30	4#5 EST #3 @ .25	0.60 X 0.60 X 0.25	4#4 A/D
AD-9	T 4 X 4X 1/4	0.30 X 0.30	4#5 EST #3 @ .25	0.60 X 0.60 X 0.25	4#4 A/D
AD-11	T 4 X 4X 1/4	0.30 X 0.30	4#5 EST #3 @ .25	0.60 X 0.60 X 0.25	4#4 A/D
AE-9	T 4 X 4X 1/4	0.30 X 0.30	4#5 EST #3 @ .25	0.60 X 0.60 X 0.25	4#4 A/D
AE-11	T 4 X 4X 1/4	0.30 X 0.30	4#5 EST #3 @ .25	0.60 X 0.60 X 0.25	4#4 A/D
B-0'	WF 10 X 49	0.40 X 0.40	8#5 EST #3 @ .25	1.60 X 1.60 X 0.30	6#5 A/D
B-1	WF 10 X 49	0.40 X 0.40	8#5 EST #3 @ .25	1.80 X 1.80 X 0.30	7#5 A/D
B-3	WF 10 X 49	0.40 X 0.40	8#5 EST #3 @ .25	2.10 X 2.10 X 0.35	10#5 A/D
B-6	WF 10 X 49	0.40 X 0.40	8#5 EST #3 @ .20	2.00 X 2.00 X 0.35	10#5 A/D
B-9	WF 10 X 49	0.40 X 0.40	8#5 EST #3 @ .25	1.90 X 1.90 X 0.35	10#5 A/D
B-12	WF 10 X 49	0.40 X 0.40	8#5 EST #3 @ .25	2.00 X 2.00 X 0.35	10#5 A/D
B-13	WF 10 X 49	0.40 X 0.40	8#5 EST #3 @ .20	2.10 X 2.10 X 0.35	10#5 A/D
B-15	WF 10 X 49	0.40 X 0.40	8#5 EST #3 @ .25	2.10 X 2.10 X 0.35	10#5 A/D
B-17	WF 10 X 49	0.40 X 0.40	8#5 EST #3 @ .25	2.10 X 2.10 X 0.35	10#5 A/D
B-19	WF 10 X 49	0.40 X 0.40	8#5 EST #3 @ .25	2.30 X 2.30 X 0.35	12#5 A/D
C-20	WF 10 X 49	0.40 X 0.40	8#5 EST #3 @ .25	2.30 X 2.30 X 0.35	12#5 A/D
C-21	WF 10 X 49	0.40 X 0.40	8#5 EST #3 @ .25	2.10 X 2.10 X 0.35	9#5 A/D
C-22	WF 10 X 49	0.40 X 0.40	8#5 EST #3 @ .25	2.10 X 2.10 X 0.35	9#5 A/D
C-23	WF 10 X 49	0.40 X 0.40	8#5 EST #3 @ .25	2.10 X 2.10 X 0.35	9#5 A/D
C-25	WF 10 X 49	0.40 X 0.40	8#5 EST #3 @ .25	1.90 X 1.90 X 0.30	7#5 A/D
C-27	WF 10 X 49	0.40 X 0.40	8#5 EST #3 @ .25	1.90 X 1.90 X 0.30	7#5 A/D
C-30	WF 10 X 49	0.40 X 0.40	8#5 EST #3 @ .25	2.10 X 2.10 X 0.35	9#5 A/D
C-31	WF 10 X 49	0.40 X 0.40	8#5 EST #3 @ .25	2.00 X 2.00 X 0.35	9#5 A/D
D-0'	WF 10 X 49	0.40 X 0.40	8#5 EST #3 @ .25	1.30 X 1.30 X 0.25	6#4 A/D
D-1	WF 10 X 49	0.40 X 0.40	8#5 EST #3 @ .25	1.50 X 1.50 X 0.25	7#4 A/D
D-3	WF 10 X 49	0.40 X 0.40	8#5 EST #3 @ .25	1.70 X 1.70 X 0.30	7#5 A/D
D-6	WF 10 X 49	0.40 X 0.40	8#5 EST #3 @ .20	1.60 X 1.60 X 0.30	7#5 A/D
D-9	WF 10 X 49	0.40 X 0.40	8#5 EST #3 @ .25	1.50 X 1.50 X 0.30	7#5 A/D
D-12	WF 10 X 49	0.40 X 0.40	8#5 EST #3 @ .25	1.60 X 1.60 X 0.30	7#5 A/D
D-13	WF 10 X 49	0.40 X 0.40	8#5 EST #3 @ .20	1.70 X 1.70 X 0.30	7#5 A/D
D-15	WF 10 X 49	0.40 X 0.40	8#5 EST #3 @ .25	1.70 X 1.70 X 0.30	7#5 A/D
D-17	WF 10 X 49	0.40 X 0.40	8#5 EST #3 @ .25	1.70 X 1.70 X 0.30	7#5 A/D
D-19	WF 10 X 49	0.40 X 0.40	8#5 EST #3 @ .25	1.80 X 1.80 X 0.30	7#5 A/D
D-20	WF 10 X 49	0.40 X 0.40	8#5 EST #3 @ .25	1.70 X 1.70 X 0.30	6#5 A/D
D-21	WF 10 X 49	0.40 X 0.40	8#5 EST #3 @ .25	1.60 X1.60 X 0.25	5#5 A/D
D-22	WF 10 X 49	0.40 X 0.40	8#5 EST #3 @ .25	1.60 X1.60 X 0.25	5#5 A/D
D-23	WF 10 X 49	0.40 X 0.40	8#5 EST #3 @ .25	1.60 X1.60 X 0.25	5#5 A/D
D-25	WF 10 X 49	0.40 X 0.40	8#5 EST #3 @ .25	1.40 X 1.40 X 0.25	4#5 A/D
D-27	WF 10 X 49	0.40 X 0.40	8#5 EST #3 @ .25	1.40 X 1.40 X 0.25	4#5 A/D
D-30	WF 10 X 49	0.40 X 0.40	8#5 EST #3 @ .25	1.60 X1.60 X 0.25	5#5 A/D
D-31	WF 10 X 49	0.40 X 0.40	8#5 EST #3 @ .25	1.50 X 1.50 X 0.25	4#5 A/D
E-0	WF 10 X 49	0.40 X 0.40	8#5 EST #3 @ .25	1.70 X 1.70 X 0.30	6#5 A/D
E-2	WF 10 X 49	0.40 X 0.40	8#5 EST #3 @ .25	1.70 X 1.70 X 0.30	7#5 A/D
E-4	WF 10 X 49	0.40 X 0.40	8#5 EST #3 @ .25	1.70 X 1.70 X 0.30	7#5 A/D
E-7	WF 10 X 49	0.40 X 0.40	8#5 EST #3 @ .20	1.60 X 1.60 X 0.30	7#5 A/D
E-9	WF 10 X 49	0.40 X 0.40	8#5 EST #3 @ .25	1.50 X 1.50 X 0.30	7#5 A/D
E-11	WF 10 X 49	0.40 X 0.40	8#5 EST #3 @ .25	1.60 X 1.60 X 0.30	7#5 A/D
E-13	WF 10 X 49	0.40 X 0.40	8#5 EST #3 @ .20	1.70 X 1.70 X 0.30	7#5 A/D
E-15	WF 10 X 49	0.40 X 0.40	8#5 EST #3 @ .25	1.70 X 1.70 X 0.30	7#5 A/D
E-17	WF 10 X 49	0.40 X 0.40	8#5 EST #3 @ .25	1.70 X 1.70 X 0.30	7#5 A/D
E-19	WF 10 X 49	0.40 X 0.40	8#5 EST #3 @ .25	1.80 X 1.80 X 0.30	7#5 A/D
E-20	WF 10 X 49	0.40 X 0.40	8#5 EST #3 @ .25	1.80 X 1.80 X 0.30	7#5 A/D
E-21	WF 10 X 49	0.40 X 0.40	8#5 EST #3 @ .25	1.70 X 1.70 X 0.30	6#5 A/D
E-22	WF 10 X 49	0.40 X 0.40	8#5 EST #3 @ .25	1.70 X 1.70 X 0.30	6#5 A/D
E-23	WF 10 X 49	0.40 X 0.40	8#5 EST #3 @ .25	1.70 X 1.70 X 0.30	6#5 A/D
E-25	WF 10 X 49	0.40 X 0.40	8#5 EST #3 @ .25	1.70 X 1.70 X 0.30	6#5 A/D
E-28	WF 10 X 49	0.40 X 0.40	8#5 EST #3 @ .25	1.50 X 1.50 X 0.25	4#5 A/D
E-24'	WF 10 X 49	0.40 X 0.40	8#5 EST #3 @ .25	1.40 X 1.40 X 0.25	4#5 A/D
F-0	WF 10 X 49	0.40 X 0.40	8#5 EST #3 @ .25	1.90 X 1.90 X 0.35	9#5 A/D
F-2	WF 10 X 49	0.40 X 0.40	8#5 EST #3 @ .25	2.00 X 2.00 X 0.35	9#5 A/D
F-4	WF 10 X 49	0.40 X 0.40	8#5 EST #3 @ .25	2.00 X 2.00 X 0.35	10#5 A/D
F-7	WF 10 X 49	0.40 X 0.40	8#5 EST #3 @ .20	1.80 X 1.80 X 0.30	8#5 A/D
F-9	WF 10 X 49	0.40 X 0.40	8#5 EST #3 @ .25	1.70 X 1.70 X 0.30	7#5 A/D
F-11	WF 10 X 49	0.40 X 0.40	8#5 EST #3 @ .25	1.80 X 1.80 X 0.30	8#5 A/D
F-13	WF 10 X 49	0.40 X 0.40	8#5 EST #3 @ .20	2.00 X 2.00 X 0.35	10#5 A/D
F-15	WF 10 X 49	0.40 X 0.40	8#5 EST #3 @ .25	2.00 X 2.00 X 0.35	10#5 A/D
F-17	WF 10 X 49	0.40 X 0.40	8#5 EST #3 @ .25	2.00 X 2.00 X 0.35	10#5 A/D
F-19	WF 10 X 49	0.40 X 0.40	8#5 EST #3 @ .25	2.10 X 2.10 X 0.35	9#5 A/D
G-20	WF 10 X 49	0.40 X 0.40	8#5 EST #3 @ .25	2.10 X 2.10 X 0.35	9#5 A/D
G-21	WF 10 X 49	0.40 X 0.40	8#5 EST #3 @ .25	2.00 X 2.00 X 0.35	9#5 A/D
G-22	WF 10 X 49	0.40 X 0.40	8#5 EST #3 @ .25	2.00 X 2.00 X 0.35	9#5 A/D
G-23	WF 10 X 49	0.40 X 0.40	8#5 EST #3 @ .25	2.00 X 2.00 X 0.35	9#5 A/D
G-25	WF 10 X 49	0.40 X 0.40	8#5 EST #3 @ .25	2.00 X 2.00 X 0.35	9#5 A/D
G-28	WF 10 X 49	0.40 X 0.40	8#5 EST #3 @ .25	1.70 X 1.70 X 0.30	6#5 A/D
G-24'	WF 10 X 49	0.40 X 0.40	8#5 EST #3 @ .25	1.60 X 1.60 X 0.30	6#5 A/D
H-0	WF 10 X 49	0.40 X 0.40	8#5 EST #3 @ .25	1.40 X 1.40 X 0.25	6#4 A/D
H-2	WF 10 X 49	0.40 X 0.40	8#5 EST #3 @ .25	1.30 X 1.30 X0.25	6#4 A/D

TABLA DE COLUMNAS Y ZAPATAS

UBICACION	COLUMNA	PEDESTAL	ACERO PEDESTALES	ZAPATA	ACERO ZAPATAS
H-4	WF 10 X 49	0.40 X 0.40	8#5 EST #3 @ .25	1.50 X 1.50 X 0.25	5#5 A/D
H-7	WF 10 X 49	0.40 X 0.40	8#5 EST #3 @ .20	1.60 X 1.60 X 0.30	7#5 A/D
H-9	WF 10 X 49	0.40 X 0.40	8#5 EST #3 @ .25	1.50 X 1.50 X 0.30	7#5 A/D
H-11	WF 10 X 49	0.40 X 0.40	8#5 EST #3 @ .25	1.60 X1.60 X 0.25	6#5 A/D
H-13	WF 10 X 49	0.40 X 0.40	8#5 EST #3 @ .20	1.70 X 1.70 X 0.30	7#5 A/D
H-15	WF 10 X 49	0.40 X 0.40	8#5 EST #3 @ .25	1.70 X 1.70 X 0.30	7#5 A/D
H-17	WF 10 X 49	0.40 X 0.40	8#5 EST #3 @ .25	1.70 X 1.70 X 0.30	7#5 A/D
H-19	WF 10 X 49	0.40 X 0.40	8#5 EST #3 @ .25	1.80 X 1.80 X 0.30	7#5 A/D
H-20	WF 10 X 49	0.40 X 0.40	8#5 EST #3 @ .25	1.80 X 1.80 X 0.30	7#5 A/D
H-21	WF 10 X 49	0.40 X 0.40	8#5 EST #3 @ .25	1.70 X 1.70 X 0.30	6#5 A/D
H-22	WF 10 X 49	0.40 X 0.40	8#5 EST #3 @ .25	1.70 X 1.70 X 0.30	6#5 A/D
H-23	WF 10 X 49	0.40 X 0.40	8#5 EST #3 @ .25	1.70 X 1.70 X 0.30	6#5 A/D
H-25	WF 10 X 49	0.40 X 0.40	8#5 EST #3 @ .25	1.70 X 1.70 X 0.30	6#5 A/D
H-28	WF 10 X 49	0.40 X 0.40	8#5 EST #3 @ .25	1.50 X 1.50 X 0.25	4#5 A/D
H-24'	WF 10 X 49	0.40 X 0.40	8#5 EST #3 @ .25	1.40 X 1.40 X 0.25	4#5 A/D
I-5	WF 10 X 49	0.40 X 0.40	8#5 EST #3 @ .20	1.00 X 1.00 X 0.25	5#4 A/D
I-7	WF 10 X 49	0.40 X 0.40	8#5 EST #3 @ .20	1.40 X 1.40 X 0.25	7#4 A/D
I-9	WF 10 X 49	0.40 X 0.40	8#5 EST #3 @ .25	1.60 X1.60 X 0.25	6#5 A/D
I-11	WF 10 X 49	0.40 X 0.40	8#5 EST #3 @ .25	1.70 X 1.70 X 0.30	7#5 A/D
I-13	WF 10 X 49	0.40 X 0.40	8#5 EST #3 @ .20	1.80 X 1.80 X 0.30	8#5 A/D
I-15	WF 10 X 49	0.40 X 0.40	8#5 EST #3 @ .25	1.80 X 1.80 X 0.30	8#5 A/D
I-17	WF 10 X 49	0.40 X 0.40	8#5 EST #3 @ .25	1.80 X 1.80 X 0.30	8#5 A/D
I-19	WF 10 X 49	0.40 X 0.40	8#5 EST #3 @ .25	1.90 X 1.90 X 0.30	7#5 A/D
I-20	WF 10 X 49	0.40 X 0.40	8#5 EST #3 @ .25	1.90 X 1.90 X 0.30	7#5 A/D
I-21	WF 10 X 49	0.40 X 0.40	8#5 EST #3 @ .25	1.80 X 1.80 X 0.30	7#5 A/D
I-22	WF 10 X 49	0.40 X 0.40	8#5 EST #3 @ .25	1.80 X 1.80 X 0.30	7#5 A/D
I-23	WF 10 X 49	0.40 X 0.40	8#5 EST #3 @ .25	1.80 X 1.80 X 0.30	7#5 A/D
I-25	WF 10 X 49	0.40 X 0.40	8#5 EST #3 @ .25	1.80 X 1.80 X 0.30	7#5 A/D
I-28	WF 10 X 49	0.40 X 0.40	8#5 EST #3 @ .25	1.50 X 1.50 X 0.30	8#4 A/D
I-29	WF 10 X 49	0.40 X 0.40	8#5 EST #3 @ .25	1.00 X 1.00 X 0.25	6#4 A/D
J-5	WF 10 X 49	0.40 X 0.40	8#5 EST #3 @ .25	1.10 X 1.10 X 0.30	5#5 A/D
J-7	WF 10 X 49	0.40 X 0.40	8#5 EST #3 @ .20	1.60 X 1.60 X 0.30	7#5 A/D
J-9	WF 10 X 49	0.40 X 0.40	8#5 EST #3 @ .20	1.70 X 1.70 X 0.30	7#5 A/D
J-11	WF 10 X 49	0.40 X 0.40	8#5 EST #3 @ .25	1.80 X 1.80 X 0.30	8#5 A/D
J-13	WF 10 X 49	0.40 X 0.40	8#5 EST #3 @ .20	2.00 X 2.00 X 0.35	10#5 A/D
J-15	WF 10 X 49	0.40 X 0.40	8#5 EST #3 @ .25	2.00 X 2.00 X 0.35	10#5 A/D
J-17	WF 10 X 49	0.40 X 0.40	8#5 EST #3 @ .25	2.00 X 2.00 X 0.35	10#5 A/D
J-19	WF 10 X 49	0.40 X 0.40	8#5 EST #3 @ .25	2.10 X 2.10 X 0.35	9#5 A/D
K-20	WF 10 X 49	0.40 X 0.40	8#5 EST #3 @ .25	2.10 X 2.10 X 0.35	9#5 A/D
K-21	WF 10 X 49	0.40 X 0.40	8#5 EST #3 @ .25	2.00 X 2.00 X 0.35	9#5 A/D
K-22	WF 10 X 49	0.40 X 0.40	8#5 EST #3 @ .25	2.00 X 2.00 X 0.35	9#5 A/D
K-23	WF 10 X 49	0.40 X 0.40	8#5 EST #3 @ .25	2.00 X 2.00 X 0.35	9#5 A/D
K-25	WF 10 X 49	0.40 X 0.40	8#5 EST #3 @ .25	2.00 X 2.00 X 0.35	9#5 A/D
K-28	WF 10 X 49	0.40 X 0.40	8#5 EST #3 @ .25	1.70 X 1.70 X 0.30	10#4 A/D
K-29	WF 10 X 49	0.40 X 0.40	8#5 EST #3 @ .25	0.80 X 0.80 X 0.30	5#4 A/D
L-5	WF 10 X 49	0.40 X 0.40	8#5 EST #3 @ .20	0.90 X 0.90 X 0.25	4#5 A/D
L-7	WF 10 X 49	0.40 X 0.40	8#5 EST #3 @ .20	1.30 X 1.30 X 0.25	5#5 A/D
L-9	WF 10 X 49	0.40 X 0.40	8#5 EST #3 @ .25	1.40 X 1.40 X 0.25	5#5 A/D
L-11	WF 10 X 49	0.40 X 0.40	8#5 EST #3 @ .25	1.60 X1.60 X 0.25	6#5 A/D
L-13	WF 10 X 49	0.40 X 0.40	8#5 EST #3 @ .20	1.70 X 1.70 X 0.30	7#5 A/D
L-15	WF 10 X 49	0.40 X 0.40	8#5 EST #3 @ .25	1.70 X 1.70 X 0.30	7#5 A/D
L-17	WF 10 X 49	0.40 X 0.40	8#5 EST #3 @ .25	1.70 X 1.70 X 0.30	7#5 A/D
L-19	WF 10 X 49	0.40 X 0.40	8#5 EST #3 @ .25	1.80 X 1.80 X 0.30	7#5 A/D
L-20	WF 10 X 49	0.40 X 0.40	8#5 EST #3 @ .25	1.60 X 1.60 X 0.30	6#5 A/D
L-21	WF 10 X 49	0.40 X 0.40	8#5 EST #3 @ .25	1.60 X 1.60 X 0.30	6#5 A/D
L-22	WF 10 X 49	0.40 X 0.40	8#5 EST #3 @ .25	1.60 X 1.60 X 0.30	6#5 A/D
L-23	WF 10 X 49	0.40 X 0.40	8#5 EST #3 @ .25	1.60 X 1.60 X 0.30	6#5 A/D
L-25	WF 10 X 49	0.40 X 0.40	8#5 EST #3 @ .25	1.60 X 1.60 X 0.30	6#5 A/D
L-28	WF 10 X 49	0.40 X 0.40	8#5 EST #3 @ .25	1.30 X 1.30 X 0.30	7#4 A/D
L-29	WF 10 X 49	0.40 X 0.40	8#5 EST #3 @ .25	0.80 X 0.80 X 0.30	5#4 A/D
M-5	WF 10 X 49	0.40 X 0.40	8#5 EST #3 @ .20	1.00 X 1.00 X 0.25	5#4 A/D
M-7	WF 10 X 49	0.40 X 0.40	8#5 EST #3 @ .20	1.50 X 1.50 X 0.25	8#4 A/D
M-9	WF 10 X 49	0.40 X 0.40	8#5 EST #3 @ .25	1.60 X 1.60 X 0.30	7#5 A/D
M-11	WF 10 X 49	0.40 X 0.40	8#5 EST #3 @ .25	1.70 X 1.70 X 0.30	7#5 A/D
M-13	WF 10 X 49	0.40 X 0.40	8#5 EST #3 @ .20	1.80 X 1.80 X 0.30	8#5 A/D
M-15	WF 10 X 49	0.40 X 0.40	8#5 EST #3 @ .25	1.80 X 1.80 X 0.30	8#5 A/D
M-17	WF 10 X 49	0.40 X 0.40	8#5 EST #3 @ .25	1.80 X 1.80 X 0.30	8#5 A/D
M-19	WF 10 X 49	0.40 X 0.40	8#5 EST #3 @ .25	2.00 X 2.00 X 0.35	9#5 A/D
M-20	WF 10 X 49	0.40 X 0.40	8#5 EST #3 @ .25	2.00 X 2.00 X 0.35	9#5 A/D
M-21	WF 10 X 49	0.40 X 0.40	8#5 EST #3 @ .25	1.80 X 1.80 X 0.30	7#5 A/D
M-22	WF 10 X 49	0.40 X 0.40	8#5 EST #3 @ .25	1.80 X 1.80 X 0.30	7#5 A/D
M-23	WF 10 X 49	0.40 X 0.40	8#5 EST #3 @ .25	1.80 X 1.80 X 0.30	7#5 A/D
M-25	WF 10 X 49	0.40 X 0.40	8#5 EST #3 @ .25	1.80 X 1.80 X 0.30	7#5 A/D
M-28	WF 10 X 49	0.40 X 0.40	8#5 EST #3 @ .25	1.40 X 1.40 X 0.30	8#4 A/D
N'-5	WF 10 X 49	0.40 X 0.40	8#5 EST #3 @ .20	1.10 X 1.10 X 0.25	6#4 A/D
N'-7	WF 10 X 49	0.40 X 0.40	8#5 EST #3 @ .20	1.60 X1.60 X 0.25	9#4 A/D
N'-9	WF 10 X 49	0.40 X 0.40	8#5 EST #3 @ .25	1.70 X 1.70 X 0.30	7#5 A/D
N'-11	WF 10 X 49	0.40 X 0.40	8#5 EST #3 @ .25	1.80 X 1.80 X 0.30	8#5 A/D
N'-13	WF 10 X 49	0.40 X 0.40	8#5 EST #3 @ .20	2.00 X 2.00 X 0.35	10#5 A/D
N'-15	WF 10 X 49	0.40 X 0.40	8#5 EST #3 @ .25	2.00 X 2.00 X 0.35	10#5 A/D
N'-17	WF 10 X 49	0.40 X 0.40	8#5 EST #3 @ .25	2.00 X 2.00 X 0.35	10#5 A/D
N'-19	WF 10 X 49	0.40 X 0.40	8#5 EST #3 @ .25	2.10 X 2.10 X 0.35	9#5 A/D
N-20	WF 10 X 49	0.40 X 0.40	8#5 EST #3 @ .25	2.10 X 2.10 X 0.35	9#5 A/D
N-21	WF 10 X 49	0.40 X 0.40	8#5 EST #3 @ .25	2.00 X 2.00 X 0.35	9#5 A/D
N-22	WF 10 X 49	0.40 X 0.40	8#5 EST #3 @ .25	2.00 X 2.00 X 0.35	9#5 A/D
N-23	WF 10 X 49	0.40 X 0.40	8#5 EST #3 @ .25	2.00 X 2.00 X 0.35	9#5 A/D
N-25	WF 10 X 49	0.40 X 0.40	8#5 EST #3 @ .25	2.00 X 2.00 X 0.35	9#5 A/D
N-28	WF 10 X 49	0.40 X 0.40	8#5 EST #3 @ .25	1.50 X 1.50 X 0.30	8#4 A/D
O-5	WF 10 X 49	0.40 X 0.40	8#5 EST #3 @ .20	0.90 X 0.90 X 0.25	5#4 A/D
O-7	WF 10 X 49	0.40 X 0.40	8#5 EST #3 @ .20	1.30 X 1.30 X 0.25	7#4 A/D
O-9	WF 10 X 49	0.40 X 0.40	8#5 EST #3 @ .25	1.40 X 1.40 X 0.25	7#4 A/D
O-11	WF 10 X 49	0.40 X 0.40	8#5 EST #3 @ .25	1.50 X 1.50 X 0.25	5#5 A/D
O-13	WF 10 X 49	0.40 X 0.40	8#5 EST #3 @ .20	1.60 X1.60 X 0.25	6#5 A/D
O-15	WF 10 X 49	0.40 X 0.40	8#5 EST #3 @ .25	1.60 X1.60 X 0.25	6#5 A/D
O-17	WF 10 X 49	0.40 X 0.40	8#5 EST #3 @ .25	1.60 X1.60 X 0.25	6#5 A/D
O-19	WF 10 X 49	0.40 X 0.40	8#5 EST #3 @ .25	1.70 X 1.70 X 0.30	6#5 A/D
O-20	WF 10 X 49	0.40 X 0.40	8#5 EST #3 @ .25	1.80 X 1.80 X 0.30	7#5 A/D
O-21	WF 10 X 49	0.40 X 0.40	8#5 EST #3 @ .25	1.70 X 1.70 X 0.30	6#5 A/D
O-22	WF 10 X 49	0.40 X 0.40	8#5 EST #3 @ .25	1.70 X 1.70 X 0.30	6#5 A/D
O-23	WF 10 X 49	0.40 X 0.40	8#5 EST #3 @ .25	1.70 X 1.70 X 0.30	6#5 A/D
O-25	WF 10 X 49	0.40 X 0.40	8#5 EST #3 @ .25	1.70 X 1.70 X 0.30	6#5 A/D
O-28	WF 10 X 49	0.40 X 0.40	8#5 EST #3 @ .25	1.30 X 1.30 X 0.25	6#4 A/D
P-5	T 6 X 6 X 1/4	0.30 X 0.30	4#5 EST #3 @ .20	0.60 X 0.60 X 0.25	4#4 A/D
Q-8	T 6 X 6 X 1/4	0.30 X 0.30	4#5 EST #3 @ .25	0.60 X 0.60 X 0.25	4#4 A/D
Q-9	T 6 X 6 X 1/4	0.30 X 0.30	4#5 EST #3 @ .25	0.60 X 0.60 X 0.25	4#4 A/D
Q-12	T 6 X 6 X 1/4	0.30 X 0.30	4#5 EST #3 @ .25	0.60 X 0.60 X 0.25	4#4